LPP50230402

| 序号 | 订单 | 台车号 | 简图 | 更后数 | 颜色 | 检查内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5201104 | 2 |  | 1 | 白平 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 2 | 5201112 | 2 |  | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 3 | 5201118 | 2 |  | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 4 | 5201119 | 2 | | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 5 | 5201120 | 2 | | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 6 | 5201121 | 2 |  | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 7 | 5201122 | 2 | | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 8 | 5201148 | 2 |  | 1 | 白平 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 9 | 5365130 | 2 |  | 1 | 白平 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 10 | 5365131 | 2 |  | 1 | 白平 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 11 | 5365132 | 2 |  | 1 | 白平 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5200351 | 2 | | 1 | 灰平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 13 | 5144844 | 2 | | 3 | 白皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 14 | 5144846 | 2 | | 3 | 白皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 15 | 5144885 | 2 | | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 16 | 5144886 | 2 | | 7 | 白皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 17 | 5199544 | 2 | | 4 | 灰平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 18 | 5199545 | 2 |  | 11 | 灰平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 19 | 5199549 | 2 | | 1 | 灰平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 20 | 5199556 | 2 |  | 1 | 灰平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |
| 21 | 5145096 | 2 |  | 1 | 白皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识，明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | |