NHC64231210-1CR-12.12

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	H8305265D01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑	组合发货
2	H8305304A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
3	H8305312A02	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
4	H8307259A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
5	H8307261A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
6	H8307263A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	组合发货
7	H8307265A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑	
8	H8307267A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
9	H8307270A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
10	H8307721A01	3		1	灰皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	