PPEXT240102

序号	物料号	台车号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	5144563	4		1	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
2	5144564	4		2	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
3	5144573	4		2	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
4	5144574	4		4	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
5	5144585	4		8	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
6	5144586	4		8	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
7	5144572	4		2	灰平	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
8	5144577	4		2		①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
9	5144584	4		2	白皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
10	5144578	4		2	黑皱	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☐	

11	5144592	4		4	白平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
12	5144666	4		1	灰平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
13	5459108	4	组装 架子费用	1		①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	