NHC81230902-散件

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	B06135C01	499		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
2	H1401272A01	508		2	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
3	H1401368A01	509		2	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
4	H1E645A02	510		4	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
5	H1E646A02	511		5	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
6	H1H271A01	512		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
7	H1H272A01	513		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
8	H1H274A02	514			黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
9	H1H280B03	515		1	发黑	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	
10	H1H281A03	516		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑	

11	H1H282C01	517		1	发黑	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐
12	H1H283A04	518		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑
13	H1H285A02	519		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
14	H1H286A01	520		1	黄色	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
15	H1H287A01	521		1	黄色	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
16	H1H288C01	522		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
17	H1H289A01	523		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
18	H1H290A02	524		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
19	H1H295A02	525		2	黄色	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐
20	H1H296E02	526		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
21	H1H472A01	527		1	黄色	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑

22	H1H492A01	528		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑
23	H1S318A02	529		1	色（装配	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐
24	H1S384A01	530		9	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐
25	H1S385A01	531		4	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
26	H36292A03	532		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☐
27	H47235A02	533		1	发黑	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☐
28	H47238A01	534		1	发黑	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐
29	H66025A01	535		1	发黑	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☐ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☐ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
30	H8301214A01	536		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☐ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☐ ⑥确认无漏发 ☑
31	H8301692A02	537		1	黑平	①确认颜色正确 ☐ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☑
32	H8305322B01	538		1	黑平	①确认颜色正确 ☑ ②确认无变形 ☑ ③确认挂钩处理 ☑ ④过丝 ☑ ⑤确认标识，明细准确附带 ☑ ⑥确认无漏发 ☐