190	5502963	4273		1	PC	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配
191	5502964	4274		1	PC板	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配
192	5502965	4275		1	PC板	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配
193	5502969	4276		1	PC板	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配
62	5484503	3532		1	PC	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配/ALW
63	5484501	3533		1	PC	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配/ALW
64	5484500	3534		1	PC	①确认颜色正确 □ ②确认无变形 □ ③确认挂钩处理 □ ④过丝 □ ⑤确认标识，明细准确附带 □ ⑥确认无漏发 □	装配/ALW