

ALC25231101先行

序号	内部号	型式	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	3155	H0202323A01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
2	3156	H1405161C02		2	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
3	3157	H1405614A01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
4	3160	H1405690A01		2	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
5	3162	H1405764A02		2	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
6	3165	H1406028B01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
7	3166	H1605377A01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
8	3167	H1605390A02		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
9	3169	H1605497B03		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
10	3172	H1605680A01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

11	3232	H1405611A01		1	黑染	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	3233	H1405631C02		1	黑染	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	3331	5418295		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	3332	H0004072C02		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	3335	H0202251A06		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	3336	H0202322A01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	3339	H1405763B01		1	发黑	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	3340	H1605386B03		1	白平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	3373	5341871		1	白皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>	装配组合 发货