










NHC64231210-1CR-12.12

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	H0702604A02	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
2	H0703351A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
3	H0703352A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	装配
4	H8305276A02	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
5	H8305301A01	1		4	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
6	H8305302A01	1		2	灰平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
7	H8305303A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
8	H8305305A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
9	H8305308A03	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	组合发货
10	H8305547A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	
11	H8305548A01	1		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	

