

























NHC10250301电柜- (第54批)

序号	内部号	型式	简图	数量	颜色	检测内容	备注
1	1	H2601853A01	无图贴在3722柜体上	4	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
2	1	H2A959A01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
3	1	H2601782A01		2	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
4	1	H1100638A01		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
5	1	5449492		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
6	1	H2601868A01		4	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
7	1	H2601869A01		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
8	1	H2601870A01		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
9	1	H2601884A01		2	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
10	1	H2601890A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配
11	1	5212294		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 装配

12	1	H2601873A02		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
13	1	H2601874A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
14	1	H2601875A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
15	1	H2601876A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
16	1	H2601879B01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
17	1	X33470B01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
18	1	H2601883A02		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
19	1	H2601880A02		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
20	1	H2A947A03		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
21	1	H2601882A01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
22	1	H2B019A01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配

23	1	H2B021B01		5	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
24	1	H2B022B01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
25	1	5169271		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
26	1	H2602035A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
27	1	H2601051A01		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
28	1	H2601052A01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
29	1	H2601886A01		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
30	1	H2601887B01		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
31	1	H2601891A01		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
32	1	H2A960A01		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
33	1	H2A961A02		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配

34	1	H2602061A01		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	装配
35	1	H2602034A02		1	三阶电镀	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	