
































NHC5500电柜81240501 (1合) 3.27第九批

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	5148266[001]	4085		1式	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147586[001](1/4)	4035		1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147586[001](2/4)	4036		1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147586[001](3/4)		无图贴在4035柜体上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147586[001](4/4)		无图贴在4035柜体上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147564[001]	4035-W003	无图贴在4035柜体上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5147595[001]	4035-W004	无图贴在4035柜体上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H26530-A01	4035-W027	无图贴在4035柜体上	2	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H26702-B01	4035-W029	无图贴在4035柜体上	2	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
	5109230[002]	4036		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>
2	H2601707-A01	4037		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏 发	<input checked="" type="checkbox"/>

发 装配
发 装配

14	5109278[001]	4049		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
15	5109272[001]	4050		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
16	5109268[001]	4051		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
17	5109273[001]	4052		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
18	H2601727-A01	4053		8	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
19	H2601726-A01	4054		4	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
20	H2602006-A02-02	4055		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
21	H2601725-A01	4056		2	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
22	5126759[002]	4057		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
23	5109283[001]	4058		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发
24	5127529[001]	4059		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	发

36	5153021[001] 修正	4070		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
37	5152962[001]]	4071		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
38	H2602523-A01	4072		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
39	5152982[001]]	4073		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
40	5109416[002]	4074		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
41	H1100613-A01	4075		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
42	H1100614-A01	4076		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
43	R24945-A02	4063	门轴 (已焊接在门板上)	2	涂装無し	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
44	H2602001A01	4077		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
45	H6500362A01	4078		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发
46	H6500356A01	3765		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏	发

47	H1100576A01	4080		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	<input checked="" type="checkbox"/>
48	H1100577A01	4081		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	<input checked="" type="checkbox"/>
49	H1100585A02	4082		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	<input checked="" type="checkbox"/>
50	H2601721A01	4083		1	三価如メ-ト	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	<input checked="" type="checkbox"/>
51	H65132D01	4084		1	三価如メ-ト	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确 认 无 漏	<input checked="" type="checkbox"/>