










































NHC64240601电柜55230502 (1台) 4.1

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	I48699A01D14	4034		1 式	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601638	3722		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601638B01(2/4)	3722	无图贴在3722柜体上	1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601638B01(3/4)	3722	无图贴在3722柜体上	1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601638B01(4/4)	3722	无图贴在3722柜体上	1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601853A01	3722	无图贴在3722柜体上	2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601795A01A	3722	无图贴在3722柜体上	1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
	H2601645A02	3725		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
2	H2601646A02	3726		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
3	H2601639A03	3727		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

4	H2B069A01	3728		2	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
5	H2A959A01	3729		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
6	H2601782A01	3730		2	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
7	H2601169A02	3731		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
8	H2601182A02	3732		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
9	H2601247A01	3733		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
10	H2602535A01	3734		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
11	H2601788B02	3742		1	三价电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
12	H2601633A06	3743		1	三价电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
13	H2601635A04	3744		1	三价电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
14	H2601636A09	3745		1	三价电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

15	H2601789A01	3746		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
16	H2601844B01	3747		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
17	H2601637A01	3748		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
18	H2601654A02	3749		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
19	H2601791A01	3750		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
20	H2601787A04	3751		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
21	H2601794A01	3752		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
22	5180360	3753		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
23	H2601666A02	3754		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
24	H2601668A03	3755		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
25	5180359	3756		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

26	H2601792A02	3757		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
27	H2601955A01	3758		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
28	H2601431A01	4087	一块板	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
29	H65132D01	4084		1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
30	H2601467A01	4088		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
31	H1100576A01	4080		1	会在	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
32	H2601900A02	3763		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
33	H6500355A02	3764		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
34	H6500356A01	3765		1	黑皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
35	H2601866A02	3766		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
36	H2602534A01	3767		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

37	H2601660A03	3801		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
38	H8302369B02	3802		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
39	H2601793A03	3803		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
40	H2602016A03	3804		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
41	H2602018A01	3805		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
42	H2601991A01	3806		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
43	H2601593A01	3807		1	三阶电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
44	H2601651A02	3800		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
45	H1100577A01	4081		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
46	H1100585A02	4082		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>