



































12		17W1205S10A	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
13		19X0007S11	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
14	4333	5536620		1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
15	4334	5517550		1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
16	4335	19X0007SL23C		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4336	ALXSCVS01A		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
18	4337	H2B053A02C		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
19	4338	19X0007S26A		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
20	4339	H2601610A02		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
21	4340	19X0007S25A		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
22	4341	H2601611A01		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

23	4342	H2601599A01		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
24	4343	19X0007S30		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
25	4344	18W0517S03A		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
26	4345	18W0517S10		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
27	4346	18W0517S11		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
28	4347	19X0007S31G		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
29	4348	19X0007SL33D		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
30	4349	19X0007SL39		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
31	4350	19X0007S34D		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
32	4351	19X0007S35A		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
33	4352	H2601203A01		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

34	4353	17W120516S01A		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
35	4354	15Z060113S01		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
36	4355	18W0106S36B		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
37	4356	19X0007SM50		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
38	4357	19X0007SM51A		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
39	4358	19X0007S54		2	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
40	4359	H2B050A02		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
41	4360	18W030323S01		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
42	4361	19X0007SL40		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
43	4362	ALXAMPL05A		1	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
44	4363	ALXAMPLG05		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

46	4364	H2A901A01		3	电镀	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input type="checkbox"/>
47	4365	H1405998A01		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input type="checkbox"/>
48	4366	17Z0903203S01		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input type="checkbox"/>
49	4367	R2W1013S01		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input type="checkbox"/>