





















23	H2601270A01	4251		4	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
24	H2601271A01	4252		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
25	H2601276A03	4253		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
26	H2601245A01	4254		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
27	H2601138C06	4255		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
28	H2601140C08	4256		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
29	H2601143A01	4257		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
30	H2601176A01	4258		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
31	H2601233A01	4259		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
32	H2601275A02	4260		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
33	H2601468A02	4261		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

34	H2601278A01	4262		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
35	H2601338A01	4263		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
36	H2601213A02	4264		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
37	H2602005A01	4265		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
38	H2601777A05	4266		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
39	H8306196A02	4267		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
40	H2602524A03	4268		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
41	H2602432A01	4269		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
42	H2601188A02	4368	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
43	H2601352A02	4369	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
44	H2601465A01	4371		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

