


















NHC5500-先行 (第三批)

序号	物料号	台车号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	H1403652D01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
2	H8302893A04	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
3	H8304085C03	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
4	H8303926A03	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
5	H1402445A04	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
6	H0400593B01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
7	H0400594B01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
8	H8304086B01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
9	H0400589A01	1		2	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
10	H0400696A02	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

11	H8305486A01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
12	H8303933C01	1		1	白皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
13	H8303932C01	1		1	白皱	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
14	H1403651A01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
15	H0702905A01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
16	H8304603A01	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
17	H0102690B02	1		1	黑平	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识, 明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>