














NHC55240602-散件

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容
1	H8305300A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
2	H8305312A02	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
3	H8305265D01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
4	H8307256A02	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
5	H8307261A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
6	H8307263A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
7	H8307264A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
8	5275317	3		1	黑皱	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
9	5542981	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认
10	5543092	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认

11	5543094	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	H0704365A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	H0704369A01	3		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>