



































100 |
ALC20240511电柜 (第十五批)


序号	内部号	型式	简图	数量	颜色	检测内容	备注
1	#REF!	I48750D04 D14		1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	4746	5517532		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	4747	5517533	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	4751	5517538	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5	4748	5517535	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6	4749	5517536	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	4750	5517537	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	4752	5517539	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	4753	5517540	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10	4754	5517541	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
11	4755	5517542	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

12	4756	5517544	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
13	4757	5537196	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
14	4758	5537197	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
15	4759	5517545	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
16	4760	5517546	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4761	5517547	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
18	4762	5517548	焊在柜上	1		①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>
19	4333	5517549		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20	4334	5517550		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
21	4335	5517551		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
22	4336	5517955		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/>

57	4337	H2B053A02C		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	4338	5517553		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	4341	H2601611A01		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	4343	5517555		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
35	4344	5517556		1	灰皱	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	4347	5517559		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
39	4348	5517561		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	4349	5517562		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
41	4350	5517563		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	4351	5517564		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	4353	5517565		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

46	4354	5517566		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
47	4355	5517567		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
48	4356	5517568		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
49	4357	5517569		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	左右各1件
51	4358	5517570		2	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
45	4359	H2B050A02		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
24	4360	5517552		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
38	4361	5517560		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
50	4364	H2A901A01		2	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NBR
33	4367	R2W1013-S01		1	三价镀锌	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
26	4763	5548006		2	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

29	4764	X10334A02		3	R海绵 T	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
31	4765	H2601609A01		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
32	4766	X10262A02		1	R海绵 T	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
43	4768	5548895		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
52	4769	5517581		1	三价镀锌	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
53	4770	5517582		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	NBR
54	4771	5518904		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	长多10mm
28	4772	5548884		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
36	4773	5549869		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
37	4774	5549870		1	灰皱	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
55	4865	H1403638A02		1	黑平	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

56	4866	H1403639A02		1	白平	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
----	------	-------------	--	---	----	----------------------------------	--

--