




































## NHC10250601电柜

| 序号 | 台车号 | 型式          | 简图                                                                                  | 数量 | 颜色   | 检测内容                             | 备注                                     |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 1   | H2601853A01 | 无图贴在3722柜体上                                                                         | 4  | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 2  | 1   | H2A959A01   |    | 1  | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 3  | 1   | H2601782A01 |    | 2  | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 4  | 1   | 5449492     |    | 1  | 灰皱   | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 5  | 1   | H2601868A01 |   | 4  | 焊在电柜 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 6  | 1   | H2601869A01 |  | 1  | 焊在电柜 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 7  | 1   | H2601870A01 |  | 2  | 焊在电柜 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 8  | 1   | H2601884A01 |  | 2  | 焊在电柜 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 9  | 1   | H2601890A01 |  | 1  | 焊在电柜 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 10 | 1   | 5212294     |  | 1  | 灰皱   | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |
| 11 | 1   | H2601873A02 |  | 1  | 灰皱   | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/> 装配 |

|    |   |             |                                                                                     |   |      |                                  |                                                                                                                                                          |    |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 1 | H2601874A01 |     | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 13 | 1 | H2601875A01 |    | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 14 | 1 | H2601876A01 |    | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 15 | 1 | H2601879B01 |    | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 16 | 1 | X33470B01   |    | 2 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 17 | 1 | H2601883A02 |  | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 18 | 1 | H2601880A02 |  | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 19 | 1 | H2A947A03   |  | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 20 | 1 | 5494824     |  | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 21 | 1 | H2601881A01 |  | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 22 | 1 | H2601882A01 |  | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |

|    |   |             |                                                                                     |   |      |                                  |                                                                                                                                                          |    |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 23 | 1 | H2B019A01   |     | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                      | 装配 |
| 24 | 1 | H2601871A01 |    | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                      | 装配 |
| 25 | 1 | H2B021B01   |    | 5 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                      | 装配 |
| 26 | 1 | H2B022B01   |    | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                      | 装配 |
| 27 | 1 | 5169271     |    | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 28 | 1 | H2602035A01 |   | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 29 | 1 | H2601051A01 |  | 1 | 三阶电镀 | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 30 | 1 | H2601052A01 |  | 1 | 三阶电镀 | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 31 | 1 | H2601886A01 |  | 2 | 灰皱   | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                      | 装配 |
| 32 | 1 | H2601887B01 |  | 1 | 灰皱   | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |
| 33 | 1 | H2601891A01 |  | 1 | 灰皱   | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | 装配 |

|    |   |             |                                                                                   |   |                       |                                  |                                                                                                                                                          |    |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 34 | 1 | H2A960A01   |   | 1 | 三阶电镀                  | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 35 | 1 | H2A961A02   |  | 1 | 三阶电镀                  | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 36 | 1 | X33607A01   |  | 1 | 独立発泡<br>スポンジ<br>N.B.R | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 37 | 1 | H2602061A01 |  | 2 | 灰皱                    | ①确认颜色正确<br>②确认无毛刺                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                               | 装配 |
| 38 | 1 | H2602034A02 |  | 1 | 三阶电镀                  | 确认颜色正确<br>确认无毛刺<br>确认无变形<br>过丝确认 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |