




























NHC681251001-散件-第28批

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容
1	B06135C01	499		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
2	H1401272A01	508		2	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
3	H1401368A01	509		2	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
4	H1E645A02	510		4	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
5	H1E646A02	511		5	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
6	H1H271A01	512		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
7	H1H272A01	513		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
8	H1H274A02	514		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
9	H1H280B03	515		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
10	H1H281A03	516		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺

11	H1H282C01	517		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
12	H1H283A04	518		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
13	H1H285A02	519		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
14	H1H286A01	520		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
15	H1H287A01	521		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
16	H1H288C01	522		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
17	H1H289A01	523		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
18	H1H290A02	524		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
19	H1H295A02	525		2	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
20	H1H296E02	526		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
21	H1H472A01	527		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒

22	H1H492A01	528		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
23	H1S318A02	529		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
24	H1S384A01	530		9	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
25	H1S385A01	531		4	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
26	H36292A03	532		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
27	H47235A02	533		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
28	H47238A01	534		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
29	H66025A01	535		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
30	H8301214A01	536		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
31	H8301692A02	537		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
32	H8305322B01	538		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒

33	H1U075A02	1244		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
34	H2601721A01	4083		1(无票)	电镀	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
35	5367055	5963		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
36	5408406	5964		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
37	2H7525426A	5969		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒