





NHC64231210-1CQ-12.12

序号	物料号	内部号	简图	数量	颜色	检查内容	备注
1	H1404524A01	2		1	黑平	①确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> ②确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> ③确认挂钩处理 <input checked="" type="checkbox"/> ④过丝 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤确认标识, 明细准确附带 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥确认无漏发 <input checked="" type="checkbox"/>	
2	H8305298A01	2		1	灰皱	①确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> ②确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> ③确认挂钩处理 <input checked="" type="checkbox"/> ④过丝 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤确认标识, 明细准确附带 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥确认无漏发 <input checked="" type="checkbox"/>	装配
3	H8305299A01	2		1	灰皱	①确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> ②确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> ③确认挂钩处理 <input checked="" type="checkbox"/> ④过丝 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤确认标识, 明细准确附带 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥确认无漏发 <input checked="" type="checkbox"/>	装配
4	H8307262A01	2		1	灰皱	①确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> ②确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> ③确认挂钩处理 <input checked="" type="checkbox"/> ④过丝 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤确认标识, 明细准确附带 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥确认无漏发 <input checked="" type="checkbox"/>	