












LPP50240603- (第十七批)

	4407	6L2153205A-13		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确	4408	6L2153205A-14		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确
	4409	6L2153205A-15		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确	4410	6L2153205A-16		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确
	4411	6L2153205A-17A01		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确	4412	6L2153205A-18		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确
	4413	6L2153205A-19		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确	4414	6L2153205A01-20		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确
5502447	4415	6L2153205A-21		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确	4416	6L2153205B-22		光浑镀锌 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确
	4417	PRESSURE-PLATE-		片内白铁 ④过丝 ③确认挂钩处理 ②确认无变形 ①确认颜色正正确	6.确认无漏发 5.确认标识，明细准确定带 4.过丝 3.确认挂钩处理 2.确认无变形 1.确认颜色正正确					

4418	OPERATION PANEL NBR	1	图中	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发	
4419	5501422	5	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4420	6L2153205A-30A02	2	户内白铁 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4421	6L2153205A-31	2	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4422	6L2153205A-32	2	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4423	6L2153205A-33	2	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4424	6L2153205A-34	2	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4425	6L2153205A-35	2	户内白铁 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4426	6L2153205A-36A02	1	户内白铁 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4429	6L2153205A-08A04	1	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		
4430	6L20153205A_09B01	1	光浑镀锌 ①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细化 ⑥确认无漏发		

4431	5182787	5182788	5182789	5182790	NBR
4432	5182788				
4433	5182789				
4434	5182790				
4435	LPS00A200001C (LPS01A200002B)				
4436	LPS00A200009B (LPS01A200008A LPS01A300006 LPS01A300040A)				
4437	LPS01A30007A01				
4438	LPS01A400010A				
4440	LPS01A300013B-3				
4441	LPS01A300013B-2				
4442	LPS01A300017				

4455	LPS00A200037D (LPS01A200034C LPS01A200035)		1	光滑银色	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4456	LPS01A300038A		1	光泽镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4457	LPS01A300066		1	光泽镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4458	LPS01A400067		1	光泽镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4459	LPS01A400068		1	光泽镀锌	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4460	LPS01A400069		2	黑色	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NBR
4461	FMS-0501-X364		2	黑色	①确认颜色正确 ②确认无变形 ③确认挂钩处理 ④过丝 ⑤确认标识，明细准确附带 ⑥确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NBR

62
34