
















|    |      |             |   |   |         |  |                                     |
|----|------|-------------|---|---|---------|--|-------------------------------------|
| 12 | 3314 | H1405751A01 |     | 1 | 黑平      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | 3315 | H1601444B01 |    | 1 | 黑平      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | 3317 | H1601710C03 |    | 1 | 黄色      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | 3318 | H1605482A01 |    | 1 | 黄色      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | 3325 | H3001572A02 |    | 1 | 红色      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | 3326 | H33972A03   |   | 2 | 红色      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19 | 3329 | H97431A01   |  | 1 | 黑平      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | 3350 | H3901053A02 |  | 1 | 原色焊在产品上 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | 3396 | 5406047     |  | 1 | 发黑      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24 | 3399 | H3201788B03 |  | 1 | 黑平      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25 | 3400 | H3800768C02 |  | 1 | 发黑      | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |      |             |   |   |    |  |                                     |
|----|------|-------------|---|---|----|--|-------------------------------------|
| 26 | 3465 | 5453054     |     | 1 | 黑平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27 | 3466 | 5453055     |    | 1 | 黑平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 38 | 4390 | H0104300A01 |    | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 37 | 4391 | 5510320     |    | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36 | 4392 | 5510319     |    | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 32 | 4393 | 5504617     |   | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | 4394 | 5504616     |  | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34 | 4395 | 5504519     |  | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | 4396 | 5504469     |  | 1 | 灰皱 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28 | 4465 | H2200623A01 |  | 1 | 发黑 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 29 | 4466 | H0104524A01 |  | 1 | 黑平 | ①确认颜色正确<br>②确认无变形<br>③确认挂钩处理<br>④过丝<br>⑤确认标识, 明细准确附带<br>⑥确认无漏发 | <input checked="" type="checkbox"/> |

