# CMXC1230704-1100

| 序号 | 物料号 | 台车号 | 简图 | 数量 | 颜色 | 检查内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H8105038A02 | 3 |  | 1 | 白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 2 | H8105039A03 | 3 |  | 1 | 白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 3 | H8105040A03 | 3 |  | 1 | 白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HI | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 4 | H8105041A02 | 3 |  | 1 | 黑平/黑涂装 /9005HS50 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 5 | H8105048A02 | 3 |  | 1 | 黑平/黑涂装 /9005HS50 | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 6 | H8105162A02 | 3 |  | 1 | 白皱/カルサイト ホワイト（凹凸） /9NT06835HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 7 | H0703904A03 | 3 | | 1 | 黑皱/グラファイトブラック（凹凸） /0NT00281HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 8 | H8106187A03 | 3 |  | 1 | 白皱/カルサイト ホワイト（凹凸） /9NT06835HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |
| 9 | H8106190A02 | 3 |  | 1 | 黑皱/グラファイトブラック（凹凸） /0NT00281HL | ①确认颜色正确 ☑<br>②确认无变形 ☑<br>③确认挂钩处理 ☑<br>④过丝 ☑<br>⑤确认标识，明细准确附带 ☑<br>⑥确认无漏发 ☑ | |