





LPP50240901 (二十九批)

序号	台车号	ID	简图	数量	颜色	检查内容	工序
1	5	5201086		2	白平	确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无毛刺 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> 过丝确认 <input checked="" type="checkbox"/>	ALW
2	5	5515808		2		内附报告	ALW
3	5	5201107		1	白皱	确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无毛刺 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> 过丝确认 <input checked="" type="checkbox"/>	ALW
4	5	5201109		1	白皱	确认颜色正确 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无毛刺 <input checked="" type="checkbox"/> 确认无变形 <input checked="" type="checkbox"/> 过丝确认 <input checked="" type="checkbox"/>	ALW