










CMXC1250401五十八批

序号	物料号	台车	简图	数量	颜色	检查内容	检查
1	H8105038A02	3		1	白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒
2	H8105039A03	3		1	白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	☒ ☒ ☒ ☒
3	H8105040A03	3		1	白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	☒ ☒ ☒ ☒
4	H8105041A02	3		1	黑平/黑涂装 /9005HS50	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	☒ ☒ ☒ ☒
5	H8105048A02	3		1	黑平/黑涂装 /9005HS50	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒ ☒
6	H8105162A02	3		1	白皱/カルサイト ホワイト /9NT06835HL	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒ ☒
7	H8105513A01	3		1	白皱/カルサイト ホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	☒ ☒ ☒ ☒
8	H0703904A03	3		1	黑皱/グラファイト ブラック (凹 凸) /0NT00281HL	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒ ☒
9	H8105047B01	3		1	白皱/カルサイト ホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒ ☒
10	H8106412A02	3		1	黑皱/グラファイト ブラック (凹 凸) /0NT00281HL	确认颜色正确 确认无毛刺 确认无变形 过丝确认	☒ ☒ ☒ ☒

11	H8106413A02	3		1	白皱/カルサイ トホワイト（凹 凸） /9NT06835HL	①确认颜色正确 ②确认无毛刺	☒ ☒	刘春 哥
----	-------------	---	--	---	---	-------------------	--	---------